

Protokol o zkoušce vody č. 127/14**Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.**Zákazník : **Obec Martinice v Krkonoších**

Martinice v Krkonoších 131, 512 32

Vzorkoval : Vlastislav Mácha Ing. dne 27.1.14 - 10:00 Datum zahájení/ukončení zkoušek : 27.1.14 / 4.2.14

Typ místa odběru : vodovod

Typ rozboru : A1.krácený rozbor

Místo odběru : **Martinice čp. 87 kulturní dům toalety**

Číslo vzorku : 177/14

| parametry | jednotky | hodnoty | norma | nejistota | zkušební metody |
|-------------------------------------|----------|------------|------------|-----------|---------------------|
| chlor volný | mg/l | <0,04 | 0,30 | - | ČSN ISO 7393-2/A |
| pach | | příjatelny | příjatelny | - | SOP 2-Z34/A |
| chuť | | příjatelna | příjatelna | - | SOP 2-Z34/A |
| pH | | 8,0 | 6,5 - 9,5 | ±0,2 | ČSN ISO 10523/A |
| KNK-4,5 kys. neutralizační kapacita | mmol/l | 2,95 | - | ±5% | ČSN EN ISO 9963-1/A |
| ZNK-8,3 zásadová neutral. kapacita | mmol/l | 0,15 | - | ±10% | ČSN 757372/A |
| konduktivita | mS/m | 32,4 | 125 | ±4% | ČSN EN ISO 27888/A |
| barva | mg/l Pt | <4 | 20 | - | SOP 1-Z05/A |
| zákal | ZF(t) | <1,0 | 5 | - | ČSN EN ISO 7027/A |
| absorbance (254 nm,1cm) | | <0,007 | - | - | ČSN 757360/A |
| CHSK-Mn chem. spotřeba kyslíku | mg/l | 0,45 | 3,0 | ±10% | ČSN EN ISO 8467/A |
| Ca+Mg suma vápník a hořčík | mmol/l | 1,46 | - | ±6% | ČSN ISO 6059/A |
| vápník | mg/l | 44,3 | - | ±4% | ČSN ISO 6058/A |
| hořčík | mg/l | 8,62 | - | ±6% | ČSN ISO 6059/A |
| chloridy | mg/l | 4 | 100 | ±5% | SOP 2-Z37/A |
| sírany | mg/l | 18,4 | 250 | ±5% | SOP 2-Z37/A |
| amonné ionty | mg/l | <0,02 | 0,50 | - | ČSN ISO 7150-1/A |
| dusitany | mg/l | <0,020 | 0,50 | - | SOP 2-Z37/A |

Protokol o zkoušce vody č. 127/14

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

| parametry | jednotky | hodnoty | norma | nejistota | zkušební metody |
|------------------------|-----------|---------|-------|-----------|---------------------|
| dusičnany | mg/l | 9,41 | 50,0 | ±12% | SOP 1-Z36 B/A |
| počet kolonií při 22°C | KTJ/ml | 2 | 200 | - | ČSN EN ISO 6222/A |
| počet kolonií při 36°C | KTJ/ml | 2 | 20 | - | ČSN EN ISO 6222/A |
| koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | 0 | - | ČSN EN ISO 9308-1/A |
| Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | - | ČSN EN ISO 9308-1/A |
| enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | - | ČSN ISO 7899-2/A |
| železo | mg/l | <0,02 | 0,20 | - | ČSN 757385/A |
| mangan | mg/l | <0,01 | 0,050 | - | ČSN 757385/A |
| hliník | mg/l | <0,02 | 0,20 | - | SOP 4-A04/A |

Vzorek byl odebrán podle postupů SOP Vz-1. Hodnocení výsledků bylo provedeno porovnáním s hygienickými limity vyhlášky č. 252/2004 Sb. (Příloha 1), bez rozlišení závažnosti případného překročení limitů. Hodnoty, které limitům nevyhovují, jsou označeny "!".

Zkušební laboratoř č. 4036 je odborně způsobilá podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří".

Laboratoř je oprávněna provádět kontrolu jakosti vody podle zákona č. 274/2006 Sb. v platném znění, číslo laboratoře v registru PiVo AS00000403600.

Metody, na něž se vztahuje OSVĚDČENÍ O SPRÁVNÉ ČINNOSTI LABORATOŘE, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné subdodavately kódem S. Protokol může být reprodukován pouze jako celek. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty.

V Pardubicích : 4.2.2014

